

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента образования
Администрации города
Т.Н. Османкина
201 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
№20 «Югорка»
О.В.Соболевских
201 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 20 «Югорка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 68/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 568,9 кв.м
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да 1 296,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта – не производился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрена.
капитального: не предусмотрена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Югорка» краткое наименование: МБДОУ № 20 «Югорка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 68/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации г. Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 310 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-и направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ул. Ивана Захарова», с расстоянием до объекта - 144 м. Автобус маршрут № 5, 26, 52;

- остановка «СУ-63», с расстоянием до объекта 293 м. Автобус маршрут № 10. Маршрутное такси № 96;

- остановка «Кооперативные гаражи» с расстоянием до объекта 191 м, автобус маршрут № 5, № 10, Маршрутное такси № 96;

- остановка «Т Ц Богатырь» (с улицы 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 228 м. Автобус маршрут № 10, Маршрутное такси № 96;

- остановка «Быстринская» с расстоянием до объекта 345 м. Автобус: № 24, 14а. Маршрутное такси: 34, ТРЦ Аура

- остановка «ТЦ Богатырь» (с улицы Иосифа Каролинского) с расстоянием до объекта 228 м. Автобус: № 11, 5. Маршрутное такси: 53, 69, 35

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Имяются маршруты до объекта с нечётной и чётной стороны, осуществляющие перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования, (низкопольные автобусы) - №5, №24, №14 а, №11

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта : 144 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет (перепады высоты существуют)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет)*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) – временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) – временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.

8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт
----	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 года».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов следующих категорий (К,О,С,Г,У) и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (К,О,С,Г,У).(ВНД)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения <http://ds20.detkin-club.ru>. На сайте окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югры (раздел «Доступная среда»)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 21 » декабря 2015г.,
2. Акта обследования объекта: от « 21 » ноября 2015г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 20 «Югорка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 68/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 568,9 кв.м
- часть здания
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да 1 296,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта – не производился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрена.
капитального: не предусмотрена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование); полное юридическое наименование – согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Югорка» краткое наименование: МБДОУ № 20 «Югорка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 68/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации г. Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Гасарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое Дошкольное образование)
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития отсутствуют
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 310 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-и направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ул. Ивана Захарова», с расстоянием до объекта - 144 м. Автобус маршрут № 5, 26,52;

- остановка «СУ-63», с расстоянием до объекта 293 м. Автобус маршрут № 10. Маршрутное такси № 96;

- остановка «Кооперативные гаражи» с расстоянием до объекта 191 м, автобус маршрут № 5, № 10, Маршрутное такси № 96;

- остановка «ТЦ Богатырь» (с улицы 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 228 м. Автобус маршрут № 10, Маршрутное такси № 96;

- остановка «Быстринская» с расстоянием до объекта 345 м. Автобус: № 24, 14а. Маршрутное такси: 34, ТРЦ Аура

- остановка «ТЦ Богатырь» (с улицы Иосифа Каролинского) с расстоянием до объекта 228 м. Автобус: № 11, 5. Маршрутное такси: 53, 69, 35

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Имеются маршруты до объекта с нечётной и чётной стороны, осуществляющие перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования, (низкопольные автобусы) - №5, №24, №14 а, №11

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 144 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты существуют)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
Заместитель заведующего по АХР *Финаева Е.В.* тел. (3462)562-161
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 20 «Югорка»

Муниципальное образование
городской округ г. Сургут

21 » *ноября* 20 *15* г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения

1.2. Адрес объекта: РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы 68/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4 568,9 кв.м

- часть здания

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да 1 296,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта – не производился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрена.
капитального: не предусмотрена.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное

юридическое наименование – согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Югорка»

краткое наименование: МБДОУ № 20 «Югорка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ, 628403, Тюменская область ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы 68/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБДОУ № 20 «Югорка» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. Выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 30.04.2014 Серия 86Л01 № 0000694. Настоящая лицензия предоставлена на бесконечный срок.

Всего в МБДОУ №20 «Югорка» функционирует 10 групп общеразвивающей направленности. Работает 1 группа кратковременного пребывания детей в отдельном помещении.

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-и направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «ул. Ивана Захарова», с расстоянием до объекта - 144 м. Автобус маршрут № 5, 26,52;

- остановка «СУ-63», с расстоянием до объекта 293 м. Автобус маршрут № 10. Маршрутное такси № 96;

- остановка «Кооперативные гаражи» с расстоянием до объекта 191 м, автобус маршрут № 5, № 10, Маршрутное такси № 96;

- остановка «Т Ц Богатырь» (с улицы 30 лет Победы) с расстоянием до объекта 228 м. Автобус маршрут № 10, Маршрутное такси № 96;

- остановка «Быстринская» с расстоянием до объекта 345 м. Автобус: № 24, 14а. Маршрутное такси: 34, ТРЦ Аура

- остановка «ТЦ Богатырь» (с улицы Иосифа Каролинского) с расстоянием до объекта 228 м. Автобус: № 11, 5. Маршрутное такси: 53, 69, 35

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы оборудованы уклонами для движения инвалидов колясочников. Имеются маршруты до объекта с нечётной и чётной стороны, осуществляющие перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования, (низкопольные автобусы) - №5, №24, №14 а, №11

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 144 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин. (быстрый шаг); 4 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ Фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1,2,3,4,5,6,7, 8
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3,4,5, 6,7	9,10,11,12, 13, 14,15, 16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8,9,10, 11	17,18,19, 20,21,22,23, 24,25,26,27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	12,13	28,29,30,31, 32,34,35,36, 37,38
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14,15, 16	39,40,41,42
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	–	–
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	–	43, 44, 45, 46

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути)

движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) – временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) – временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов следующих категорий (К,О,С,Г,У) и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (К,О,С,Г,У).(ВНД)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1.согласование на Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № 1 от 25.05.2016года

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2.согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое- указать):-

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией(собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению«Тифлопуть» - Филатов С.И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается .

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения<http://ds20.detkin-club.ru>. На сайте окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югры (раздел «Доступная среда»)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|--------|
| 1.Территории, прилегающие к объекту | на 3л. |
| 2.Входа(входов) в здание | на 4л. |
| 3.Путей движения в здании | на 6л. |
| 4.Зоны целевого назначения объекта | на 3л. |
| 5.Санитарно-гигиенических помещений | на 5л. |
| 6.Системы информации (и связи) на объекте | на 2л. |

Результаты фото фиксации	на 46 л.
План прилегающей территории	на 1л.
План 1 этажа	на 1л.
План 2 этажа	на 1л.
План 3 этажа	на 1л.
Схема движения от остановки до МБДОУ	на 1л

Руководитель рабочей группы:

Зам. зав. по АХР Финаева Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по ОТ Шилова Л.С.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела

Белоконь П.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог,
дорожно-транспортного управления Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по
зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов

Всероссийского общества инвалидов Соколов А.Е.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «21» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 20 «Югорка»
ул.30 лет Победы 68/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания.		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1, 2.	Отсутствие информации об объекте.	Все	Установить информацию об объекте.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3, 4, 5, 6, 7, 8	Отсутствует зона отдыха для МГН	Все	Оборудовать места отдыха доступные для МГН.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствует продольный уклон, для въезда на пешеходную зону для инвалидов на креслах-колясках.	К	Оборудовать уклон не превышающий 5% для съезда инвалидов колясочников.	

					Отсутствует информационная поддержка на всем пути следования МГН.	Все	Оборудовать информационную поддержку на всём пути движения МГН.	
					Отсутствуют тактильные элементы, предупреждающие об изменении направления движения и профили рельефа.	С	Оборудовать тактильные элементы, предупреждающие об изменении направления движения и профили рельефа.	
					Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,8 м. перед лестничным маршем;	С	Установить предупредительную тактильную полосу за 0,8 м. перед лестничным маршем.	
1.3.	Автостоянка и парковка	Нет	—	—	Автостоянка отсутствует.	К	Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения. Оборудовать места парковки за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации об объекте.	Все	Установить информацию об объекте.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствует зона отдыха для МГН		Оборудовать места отдыха доступные для МГН.	

					Отсутствует информационная поддержка на всем пути следования МГН.		Оборудовать информационную поддержку на всём пути движения МГН.	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1,2,3,4,5,6,7,8	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступен (ВНД)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «21» ноября 20 15 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ № 20 «Югорка»
ул.30 лет Победы 68/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания.		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Есть	3	9, 10	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	С	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручней за лестницу на 0,3 м,	Все	Установить поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение за лестницу на 0,3 м,	
					Отсутствует кнопка вызова.	Все	Установить кнопку вызова перед лестницей или на поручне.	
					Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	Все	Предусмотреть закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	
					ширина ступеней 0,30	Все	увеличить ширину ступеней до 0,35	

					Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней	Все	Оборудовать противоскользящее покрытие ступеней	
2.2.	Пандус (наружный)	Есть	4	9, 11	Отсутствуют колесоотбойники	К	Предусмотреть колесоотбойники	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Ширина между поручнями пандуса 1,35 м.	К	Ширину между поручнями привести в соответствие с размерами 0,9-1,0	
					Завершающие горизонтальные части поручня длиннее наклонной части пандуса на 0,1 м	Все	Установить поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение за наклонную часть пандуса на 0,3 м,	
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	10, 12	Отсутствует звуковой маяк	Все	Оборудовать звуковым маяком наружную стену входной площадки	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствует противоскользящее покрытие	Все	Установить противоскользящее покрытие	
					Отсутствует водоотвод, дренажные решётки.	Все	Оборудовать водоотвод и дренажные решетки.	
					Тактильные указатели	С	Установить тактильные указатели.	
					Ширина входной площадки площадки с пандусом - 1,65 м	К	Увеличить ширину входной площадки площадки с пандусом до 2,2 м.	
2.4.	Дверь (входная)	Есть	6	10, 12	Отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	На прозрачных полотнах дверей нанести яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

					Отсутствует противоударная полоса	К	Предусмотреть противоударную полосу	
					Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек.	Все	Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» Установить доводчик с задержкой на 5сек.	
					Ширина дверного полотна - 0,8 м.	К	Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м.	
					Пороги превышают норматив 0,014 м.	К	Установить пороги не более 0,014 м.	
2.5.	Тамбур	Есть	7	13, 14, 15, 16	Глубина тамбура главного входа ненормативные: 1,74 м.	К	Перепланировка тамбура	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствует водоотвод, дренажные решётки.	Все	Оборудовать водоотвод и дренажные решетки.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручней за лестницу на 0,3 м,	Все	Установить поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение за лестницу на 0,3 м,	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствует кнопка вызова.		Установить кнопку вызова перед лестницей или на поручне.	
					Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.		Предусмотреть закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	
					Ширина ступеней 0,30		увеличить ширину ступеней до 0,35	
					Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней		Оборудовать противоскользящее покрытие ступеней	
					Отсутствует звуковой маяк		Оборудовать звуковым маяком наружную стену входной площадки	

				Отсутствует водоотвод, дренажные решётки.		Оборудовать водоотвод и дренажные решетки.	
				Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто»		Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто»	
				Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек.		Установить доводчик с задержкой на 5сек.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	3, 4, 5, 6, 7	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступен (ВНД)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «21» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ № 20 «Югорка»
ул.30 лет Победы 68/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания.		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	17,	Отсутствие мнемосхем	Все	Оборудовать коридоры мнемосхемами	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
				18,	Отсутствуют напольные тактильные указатели, информации о направлении движения или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы и лифтом, перед поворотом коммуникационных путей	С	Оборудовать напольные тактильные указатели, информации о направлении движения или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы и лифтом, перед поворотом коммуникационных путей	
				19,				
20								

					Отсутствуют поручни вдоль стен	О	Предусмотреть поручни вдоль стен.	
3.2.	Лестница (внутри здания)	Есть	9	21, 22	Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручней за лестницу на 0,3 м,	Все	Установить поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение за лестницу на 0,3 м,	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствуют двухуровневые поручни с внутренней стороны лестницы.	Все	Оборудовать внутреннюю сторону лестницы двухуровневыми поручнями.	
					Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.	Все	Оборудовать закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.	
					Первая и последняя ступени не контрастной окраски.	С	Окрасить первую и последнюю ступени контрастной краской	
					ширина ступеней менее норматива	Все	увеличить ширину ступеней до 0,35	
					Отсутствует рельефное обозначения этажей.	С	Оборудовать поручни рельефным обозначением этажа.	
					Отсутствует бортик, высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающий к стене.	С,О	Установить бортик, высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающий к стене.	
3.3.	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствует	К	В здании предусмотрен лифт	-

3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть	10	23, 24, 25	Отсутствуют тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов.	С	Оборудовать тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта.	Индивидуальное решение с ТСП.
3.5.	Дверь	Есть	11	26, 27	Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто». Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек.	Все	Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/«закрыто», доводчик с задержкой на 5сек.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
					Отсутствует контрастная маркировка.	С	Предусмотреть контрастную маркировку.	
					Ручки на дверях не рычажного типа.	Все	Установить ручки рычажного типа.	
					Пороги превышают норматив 0,014 м.	О	Установить пороги не более 0,014 м.	
					ширина дверного проема - 0,8 менее норматива	К	Увеличить ширину дверного проема.	
3.6.	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	8	17, 18, 19, 20	Отсутствие информационной поддержки.	Все	Оборудовать коридоры информационной поддержкой.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
					Отсутствуют напольные тактильные указатели, информации о направлении движения или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы и лифтом, перед поворотом коммуникационных путей.	С	Оборудовать напольные тактильные указатели, информации о направлении движения или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы и лифтом, перед поворотом коммуникационных путей.	

					Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов	Все	Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов	
					Отсутствуют поручни вдоль стен.	О	Предусмотреть поручни вдоль стен.	
					Отсутствует тактильная полоса перед лестницей за 0,6м.	С	Установить тактильную полосу перед лестницей за 0,6м.	
					Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обратной селекторной связью.	Все	Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обратной селекторной связью.	
3.7.	Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу	Есть	9	21, 22	Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручней за лестницу на 0,3 м,	Все	Установить поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение за лестницу на 0,3 м,	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
					Отсутствуют двухуровневые поручни с внутренней стороны лестницы.	Все	Оборудовать внутреннюю сторону лестницы двухуровневыми поручнями.	
					Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.	Все	Оборудовать закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.	
					Первая и последняя ступени не контрастной окраски.	С	Окрасить первую и последнюю ступени контрастной краской	
					ширина ступеней менее норматива	Все	увеличить ширину ступеней до 0,35	
					Отсутствует рельефное обозначения этажей.	С	Оборудовать поручни рельефным обозначением этажа.	

				Отсутствует бортик, высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающий к стене.	С,О	Установить бортик, высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающий к стене.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие мнемосхем	Все	Оборудовать коридоры мнемосхемами	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
			Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов	Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов			
			Отсутствует безопасное горизонтальное продолжение поручней за лестницу на 0,3 м,	Установить поручни, имеющие безопасное горизонтальное продолжение за лестницу на 0,3 м,			
			Отсутствуют двухуровневые поручни с внутренней стороны лестницы.	Оборудовать внутреннюю сторону лестницы двухуровневыми поручнями.			
			Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.	Оборудовать закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.			
			ширина ступеней менее норматива	увеличить ширину ступеней до 0,35			
			Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто». Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек.	Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/«закрыто», доводчик с задержкой на 5сек.			
			Ручки на дверях не рычажного типа.	Установить ручки рычажного типа.			
		Отсутствие информационной поддержки.	Оборудовать коридоры информационной поддержкой.				

					Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обратной селекторной связью.		Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обратной селекторной связью.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	8, 9, 10, 11	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступен (ВНД)

Приложение 4
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 от «21» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**МБДОУ № 20 «Югорка»
 ул.30 лет Победы 68/1**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания.		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания (групповые помещения, кабинет психолога, кабинет логопеда)	Есть	12	28,	Отсутствуют поручни вдоль стен.	О	Установить поручни вдоль стен.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
				29,				
				30,	На дверях отсутствует яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	С	Нанести яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	
				31, 32				

4.2.	Зальная форма обслуживания (музыкальный и физкультурный зал, бассейн)	Есть	13	34,	Отсутствие горизонтальных	О	Установить горизонтальные	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
				35,	поручней вдоль стен		поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м.	
				36,				
				37,	На основных маршрутах движения и на обходных дорожках в бассейне отсутствуют специальные тактильные полосы для информации и ориентации.	С	На основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна предусмотреть специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации для открытых ванн - не менее 1,2 м.	
				38				
					Отсутствует механический подъемник для спуска в чашу бассейна	К,О	Предусмотреть механический подъемник для спуска в чашу бассейна	
					На информационных табличках отсутствуют дублирующие рельефные знаки.	С	На информационные таблички нанести дублирующие рельефные знаки.	
					Обходная дорожка по периметру ванны бассейна не соответствует размеру.	К	Увеличить обходную дорожка по периметру ванны бассейна шириной не менее 2,5 м.	
	Край ванны бассейна не выделен полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки.	С	Край ванны бассейна по всему периметру выделить полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки.					
	Отсутствует место для хранения кресел-колясок.	К	Предусмотреть места для хранения кресел-колясок.					
	При переходе из помещения бассейна в душевые, перепад высот.	К	Предусмотреть уклон 5% для съезда инвалидов колясочников.					

	ОБЩИЕ требования к зоне			Ручки на дверях не рычажного типа.	Все	Установить ручки рычажного типа.	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
--	-------------------------	--	--	------------------------------------	-----	----------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	12, 13	28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступен (ВНД)

Приложение 5
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 от «21» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 20 «Югорка»
ул.30 лет Победы 68/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания.		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	14	39, 40, 41	Отсутствует универсальная кабинка.	Все	Оборудовать универсальную кабину размером 2,2*2,25	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
					Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублируемые рельефными знаками	С	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублируемые рельефными знаками	
					Отсутствует система двусторонней связи, кнопка вызова.	Все	Оборудовать двусторонней связью; кнопкой вызова	
					Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	Все	Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей;	
					Отсутствуют писсуары вертикальной формы.	Все	установить писсуары вертикальной формы;	

					Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины.	К, О	Оборудовать унитазами имеющими опору для спины	
					Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз; отсутствуют поручни, штанги, откидные поручни с двух сторон унитаза	К	Установить поручни, штанги, откидные поручни с двух сторон унитаза.	
					Отсутствуют унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое расположено на боковой стене кабины.	К	Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое расположено на боковой стене кабины.	
					Отсутствует аварийное освещение	Все	Оборудовать аварийное освещение	
					В умывальниках отсутствуют смесители рычажного или сенсорного типа	Все	Установить в умывальниках смесители с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	
5.2.	Душевая/ ванная комната/	Есть	15	42	В душевой отсутствуют горизонтальные поручни	О	Установить горизонтальные поручни	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
					Душевая кабина не оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем.	Все	Душевую кабину оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м.	

					Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублируемые рельефными знаками	С	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублируемые рельефными знаками	
					Отсутствует система двусторонней связи	Все	Оборудовать двусторонней связью	
					Отсутствует кнопка вызова.	Все	Оборудовать кнопкой вызова;	
					Отсутствует аварийное освещение	Все	Оборудовать аварийное освещение	
					Отсутствуют световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	16	33	Отсутствует рельефная нумерация шкафов	С	Оборудовать шкафы рельефной нумерацией	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					ширина дверного проема - 0,8 м.	К	Увеличить ширину дверного проема.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабинка.	Все	Оборудовать универсальную кабину размером 2,2*2,25	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
					Отсутствуют информационные таблички с информацией о назначении помещения, дублируемые рельефными знаками		Установить информационные таблички с информацией о назначении помещения, дублируемые рельефными знаками	

				<p>Отсутствует система двусторонней связи, кнопкой вызова</p>
				<p>Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.</p>
				<p>Отсутствуют писсуары вертикальной формы</p>
				<p>В умывальниках отсутствуют смесители рычажного или сенсорного типа</p>
				<p>Душевая кабина не оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем.</p>
				<p>Отсутствует аварийное освещение</p>

Оборудовать двусторонней связью;
кнопкой вызова

Оборудовать крючками для
костылей, одежды и других
принадлежностей;

установить писсуары вертикальной
формы;

Установить в умывальниках
смесители с рычажной рукояткой и
термостатом или с автоматическими
и сенсорными кранами
бесконтактного типа

Душевую кабину оборудовать
переносным или закрепленным на
стене складным сиденьем,
расположенным на высоте не более
0,48 м от уровня поддона. Глубина
сиденья должна быть не менее 0,48
м, длина - 0,85 м.

Оборудовать аварийное освещение

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14, 15, 16	33, 39, 40, 41	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступен (ВНД)



















АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МОГОРКА"
Адрес: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. К. Маркса, д. 10
Кв. 10, литер А, пом. 101/001/002/003





44























